



LA SÉCURITÉ DANS LES ATELIERS ET LABORATOIRES

1° EN ATELIER : USINAGE, DÉFORMATION PLASTIQUE, FONDERIE

LE PORT DES VETEMENTS DE TRAVAIL NON FLOTTANTS EST **OBLIGATOIRE**.
CES DERNIERS SONT A LA CHARGE DES ETUDIANTS.

- **combinaisons**
- **blouson et pantalon**
- **chaussures de sécurité**
- **Gants en croûte Vachette rouge T10 CODAG : 14687929**
Référence commerciale : 0330 chez DISTRILAB HATRY

D'AUTRES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE SONT **OBLIGATOIRES**.
CEUX-CI SONT FOURNIS PAR L'ETABLISSEMENT.

> USINAGE

- Lunettes, Gants

> DEFORMATION PLASTIQUE (FORGE, SOUDURE)

- Lunettes, Masques de soudure
- Tabliers de cuir (Forge)

> FONDERIE

- Lunettes
- Vêtements spécifiques : casques, visières, guêtres

2° EN LABORATOIRE

- **SUIVRE LES PRESCRIPTIONS DU RESPONSABLE**

3° DE FACON GÉNÉRALE SUR UN POSTE DE TRAVAIL

- **RESPECT DES CONSIGNES DU POSTE**
- **NE DEMARRER QU'EN PRÉSENCE D'UN ENSEIGNANT OU D'UN TECHNICIEN**
- **UTILISER LES PROTECTIONS DE LA MACHINE**